

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

Wrocław, dnia 19-04-2018 r.

Opinia Nr 008560

w budynku przy ul. 1 MCKEMICZ 46A/1 w KOŁBRZYŻU
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MFB Sp. z o.o
BOH - Siedlce

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

Nie ma możliwości porównania przez CO na pewno staje do istniejących prewencji.

Koszty genotypu z ramienia termowa spalawca
podlegają do technicznego układu pomiarowo-
spalawczego zgodnie z wymogami producenta i
projektu technicznym.

Wentylacja z technii miejscowa na tarasach z
tarasami jest wyprodukowana mechaniczna wentylacja
wywiewna techniczna.

Kontrolir dokona: *D. Sney*

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: TKK - Sędziowski

I egz. dla RZK w Warszawie

dnia podpis:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Skic orientacyjny na odręce.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

