


Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17
w Szczawnie Zdroju

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
ul. 58-510 SZCZAWNO ZDRÓJ
Różana 1, tel. (074) 843-27-32
ul. 58-510-20-54

PROTOKÓŁ Nr 363/18
z dnia 12.03.2018



z kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez B.O.K. Stawę Zdrój

położonym w Walbrzychu przy ul. Armii Krajowej nr. 68/3 p.l. 6040 P

KONTROLA STWIERDZIŁA :

1. Końcówkę przewodu CO z otwartą komorą w tarasie brak wentylacji mechanicznej. Okna PCV bez uszczelnienia.
2. Przewód od CO gaz jest duży lecz 1 m. ponad dachem nieodpłaca. Nieodpłaca też przewody wentylacyjne ponad dachem od wentylacji mechanicznej kuchni i łazienki. Wentylacja łazienki nieodpłaca. Latarka w drzwiach stajni. Przewody te ponad dachem przykryte deszczarnią z boczyną wentylacją otwartą.
3. Należy zobowiązać właściciela do okazania dokumentacji na istniejące podłączenia.
4. Do czasu usunięcia usterek zakaz użytkowania kotła parowego.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara