

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(niezależny Zakład Kominiarski w WROCLAWIU)
SW. FLORIAN
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Walbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

Walbrzych, dnia 3.07.2018 r.

Opinia Nr 008811

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Polmicha nr 4/6 w Walbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BCH Redgint

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

prześwietla

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Wymagana wymiara kolumny może być
podłączona do pieca w m. 1
Piec grzewczy może być
podłączony do pieca w m. 2
Piec grzewczy może być
podłączony do pieca w m. 3.

Inne uwagi: Należy zapewnić dopływ powietrza z
zewnątrz.

Kontroli dokonał: D. Góra K. Marurek

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na potrzeby
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Dariusz Sierca
Pisze i podpis

Справка 088.11

1 ← пред. функция

процесс I

процесс II

prec

процесс

prec

2

3

1	2	3	Сущ.
	CO_{12}	CO_{12A}	III_p
W_{11} AC	CO_9	P_{AC}	II_p
W_{12} E	P_3 P_6	P_6	I_p
	CO_3	CO_1	протек
			присое

MISTRZ KOMINIARSKI

D. Siara
Daniel Siara

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW. MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiej PRACY
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Pałac Pole 8
Tel. (074) 84 23 286

Wrocław, dnia 9.03.2016 r.

Opinia Nr 006956

Przebieg prac w przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Polnicza nr 1/6 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOK - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

2016-03-10

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przebieg pracy (podaj I) może być
podłączony do przewodu nr 2 o wym. 50x50cm.
Przebieg pracy (podaj II) może być
podłączony do przewodu nr 3 o wym. 50x50cm.
Ogólnie techniki realizowane poprzez
ogrzewanie n.p. grzejnikiem "MORA"
Wentylacja mechaniczna w technice ugrzewania
do przewodu nr 4.

Inne uwagi: Wentylacja mechaniczna w technice ugrzewania

Kontroli dokonał: S. Samotyja

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK - Podgórze
w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkielet orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyja



	1	2	3	
				strych
		Co 12	Co 13	III p
Wk 10		Co 8	P P 10 11	II p
Wk 8		P P 5 8	P 8	I p
		Co 3	Co 1	parter
				piwnica

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” w WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Paśle Pole 3
Tel. (074) 84 29 286
NIP 666-0007400-22

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
św. FLORIAN we WROCŁAWIU

Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17 w Wałbrzychu

Opinia do opinii nr 006956 z dnia 11-04-2016

dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. Rolnicza nr 1/6
BOK Podgórze

1. Do przewodu nr 1 podłączyć kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania a wentylację wywiewną kuchni wykonać zewnętrzną.

Wałbrzych 11-04-2016

/uprawniony mistrz kominiarski /

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara