

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/T7

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
„ŚW. FLORIAN” w WROCŁAWIU  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6  
tel. 74 84-23-286

NIP 896-000220  
w przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

Opinia Nr 008838

Wałbrzych, dnia 24.07.2018 r.

w budynku przy ul. Ojciecienców nr 5/7 w Wałbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
BOH - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO+went.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przebieg CO na podłogę starej mety był  
podłączony do przewodu w G  
Wentylacja wywiewna kominowa gwarantująca  
wentylację mechaniczną.  
Wentylacja wywiewna kominowa włączona do  
przewodu nr 3 mechaniczną.  
Wentylacja mechaniczna o przekr. 2000 cm<sup>2</sup>  
wykonana zgodnie z projektem.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: D. Sława, K. Maciejewski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
**MISTRZ KOMINIARSKI**

Daniel Sława  
Pieczęć i podpis



1	2	3	4	5	6	
						dach
		Wł			Co	I p nr 7
			Wk			parter nr 3 brak piecy
						piwnica