

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCLAWIU
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 1
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-82

Wałbrzych, dnia 10.08.2018 r.

Opinia Nr

008848

p. 1.620
7

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 11-go listopada 62/3 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOH - Stany Zdroj

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przebieg CO na paliwo stałe może być
podłączony do piekarni m. 1. o wym. 50x50cm.
Wentylacja wywiewna grawitacyjna wykonana
wg projektu technicznego.

Alternatywnie: kocioł gazowy z zamk. kominem
spalającym (kondens.) podłączony do zamkniętego
urządzenia wentylacji mechanicznej zgodne z
wymogami producenta i projektem.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

D. Siara A. Marurek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOH - Stany Zdroj
w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca


(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Siara
Daniel Siara
Pieczęć i podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Sława

Pracownia					
Pracownia - Zmierzanie					
II m. w. - brak prac.	II m. w.	III m. w.	IV m. w.	V m. w.	VI m. w.
50 x 50 cm					



Pracownia - Zmierzanie

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

Wałbrzych, dnia 18.10.2018 r.

Opinia Nr 008850

p.1. b. 4

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 11- Wiosna 62/5 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MB Sp. z o.o.
BOM - Stany Kuch

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

CO+CO gaz+went.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

25.354

Przebieg CO na palno takie może być
podłączony do piekarnika M 2 o wym. 50x50 cm.
w pomieszczeniu kuchennym.

Wentylacja mechaniczna grawitacyjna
wykonana zgodnie wg projektu techn.

Wentylacja mechaniczna grawitacyjna
spalania (kondensacji) podłączony do wentylacyjnego
urządzenia powietrzno-wodnego zgodnego z
wymogami producenta.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: D. Siara, K. Małachowski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
uprawniony mistrz kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Pieczęć i podpis

Daniel Sitar



KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Walbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
tel. 896-000-20-54

Wrocław, dnia 10.08.2018 r.

Opinia Nr 008901

p.l. 6/2018

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 11-go listopada nr 62/13 w Wrocławiu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BCH - Stany Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

CO + CO gaz + went.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

l. do 25 957

Do przewodu kominowego m 3 o wym 50x200
może być podłączony piec grzewczy kotłowy
katalizatorowy CO na paliwo stałe.

Alternatywnie: kocioł gazowy z wentylacją
spalniczą (kondensy) podłączony do zewnętrznej
układu wentylacji mechanicznej zgodnej z
wymaganiem producenta i projektem.
Wentylacja wykonana gwarantując
wykonanie wg projektu.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: O. Sreńca K. Marzulek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Pieczęć i podpis

gmina 68901



3	50x50m
	skup 11
8	11 m 18
13	11 m 13
6	11 m 6
	przebieg - 2 m 11 m 13
	przebieg
	przebieg

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) WIT
ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
ul. Św. Mikołaja, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-64

Opinia Nr 008902

Wrocław, dnia 10.08.2018 r.

pl. 602
77

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. M. Wysłupada nr 62/119 w Wrocławu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MSiB Sp. z o.o.
BCH - Stalowy Zdroj

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO gaz.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

L. dz. 25356

Kocioł gazowy z zamk. komorą spalania
podłączony zgodnie z wymaganiami producenta
z wentylatorem istniejącym mechanicznie
spalinowego po byłym piecu gazowym.
Wentylacja mechaniczna z tłokiem i turbiną
wyciągową zgodnie z obowiązującymi przepisami
z wentylatorem istniejącym mechanicznie.
Wentylacja mechaniczna.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: D. Stara, K. Marzec

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
Daniel Stara
MISTRZ KOMINIARSKA.

Pięczęć i podpis
Daniel Stara

~~MINISTRE KOMINARSKI~~

Daniel Sitar

[illegible]

Importance

Effort

Low Effort/High Importance

High Effort/High Importance

Low Effort/Low Importance

High Effort/Low Importance

1940

- 201802 mmmb