

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
św. FLORIAN we WROCŁAWIU**

Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17 w Wałbrzychu

Opinia do opinii nr CO3744..... z dnia 28.04.2017

dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa..... nr 14/5  
w Wałbrzychu  
administrowanym przez B.O.K. Biały Kamień

1. Ustalenie prawidłowości podłączenia wentylacji mechanicznej tarasówki  
W związku z czym stwierdza się co następuje: wentylacja podłączona  
do przewodu prawidłowo. W związku z czym opis dotyczący  
wykonania zewnętrznej wentylacji się wyklucza.

Uwagi

Wałbrzych 15.05.2017

/uprawniony mistrz kominiarski /

Za zgłoszenie  
z oryg. 18.05.2017  
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA  
"BIAŁY KAMIEŃ"  
3-304 Wałbrzych, ul. Piłsudskiego 185

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW Sp. z o.o.  
"Biały Kamień"  
19-05-2017  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Buciak

**WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17**

SW. 1/4 SEC. 10 - Wroclaw  
 POLSKIEGO ZWIĄZU KRAJOWEGO NR 17

WALFREY, JR.  
FILA: 58-310 SUBV. INC. EDERG.  
at Roanoke, Va. 24060 503-27-32

Opinia Nr 007744

w budynku przy ul. Gen. Andersa nr 11/5 w Wałbrzychu

n.o. 16 Bialy Kamien

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>
3. ~~Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>3</sup>~~

1. Przewód kolumnowy nr 11 może być przeznaczony dla pieca CO etaz.

2. Weryfikacja uwzględnia kuchenę prawidłowość w przewodzie m' 10  
Weryfikacja uwzględnia istniejący prawidłowość dla piera CO

~~Wzrost 1,70 m, ciężar ciała 70 kg, ciemne włosy, ciemne oczy, zdrowy, nie ma żadnych chorób, nie przyjmuje żadnych leków, nie ma żadnych operacji, nie ma żadnych urazów, nie ma żadnych innych schorzeń.~~

Kontrolir dokonal: Maurice Buciak, Autor kabedon

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B. C. K. Biału Kanie

1 egz. dla R2

dnia .....

podpis:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. **Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia**

Sklad i druk: **POLDRUK** - tel. 74 664 26 06

(uprawniony mistrz kominarski)



**MISTRZ KOMINIARSKI**

**Marcin Buczek**

**Za zgodność  
z oryginałem**

"BIAŁY KAMIEŃ"  
58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Andersa 165

# SZKIC ORIENTACYJNY



	10	11
STRECH		
II P		
I P	OK 5	OK 5
PARTER		

MISTRZ KOMINIARSKI  
*[Signature]*  
 Marcin Buciak