

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój dnia 19.06. 2018 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
UL. 50-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-11-33
MIP 885-660-20-54

Opinia Nr

008709

Opiniów przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Puszkowa nr 15/8 w Walbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

20.06.2018

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejący piec CO oraz prawidłowo podłączony do przewodu uk. 3. Alternatywa: przewód kominowy uk. 3 po likwidacji pieca CO oraz zamontowaniu wlotu spalnicowego będzie można przeznaczyć do podłączenia kotła gazowego CO z zamkniętą kominą dla którego rurociąg powietrza należy wykonać z boku budynku z wentylacją wyrzutową kuchen i łazienki prawidłowo w przedalochi uk. 6 i 7.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy przepływ powietrza z zewnętrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Tabuda, Remigiusz Szadlyk

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinie sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiecin
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odrębnie
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
Przebieg i podpis

SKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
STRYCH															
II P	Wk 12			CKK 12			Wk 12								M-12 M-11 z NIESPOWIEDZIANOŚĆ
I P			CKK 8			Wk 8	Wk 8			CKK 7	Wk 7	Wk 7			M-9 M-7
PARTER	Wk 4	CKK 4				Wk 4	Wk 3	K 3							M-4 M-3
PION N-4, 8, 12							PION 3, 7, 11								