

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
Krajowy Zakład Kominiarski nr 17
WALBRZYCH
ul. 52-110 SZCZAWNO ZDRÓJ
1. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 896-000-20-55

Szczawno-Zdrój, dnia 10.09 2018 r.

Opinia Nr 008889

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Pogorzana nr 15/1 w Wątkowicach
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

BOK SOBIECIN WALBRZYCH

12.09.2018

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 6 po likwidacji pieca COtar będzie można przerzucić do podłączenia kotła COgaz z zamkniętą kolumną dla którego zacisnąć powietrze wykonac z boku budynku.
2. Wentylacja nawiewna kuchnia i łazienka istniejąca w przewodzie nr 7 i 1 prawidłowa.
3. Wentylacja nawiewna prawidłowa.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Tabuda, Radosław Szymaniak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiecin
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Słkie orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
STRYCH															
II P	WE 9			COK 9				WK 9	WE 10		COK 10			WK 10	M-10 M-9
I P									WE 6	WK 6		COK 6			M-6 M-52
PARTER	WE 1					COK 1	WK 1	WE 2					COK 2	WK 2	M-2 H-1

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Daniel Siara