

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu
Miejscowy Zakład Kominiarski nr 1
WALERZYCH
ul. Różana 1, tel. (074) 64 3 27 00
NIP 744 000 00-00

Szczawno-Zdrój, dnia 24.05. 2018 r.

Opinia Nr 008640

Wzrostki przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Gen. Andersa nr 173/1 w Dąbrowie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 1 może być przeznaczony do podłączenia kotła gazowego CO z zamkniętą kominą. Podłączenie kotła do przewodu wykonaci wg projektu. Zaleca się zainstalować wentylację z boku budynku. Przewód nr. 1 na wylocie 14x14 bez uszczelnienia może być węższy.
 2. Wentylacja wyprowadzona z dachu podłączeniowa do przewodu nr. 2.
 3. Wentylacja wyprowadzona z dachu wyprowadzić wg projektu technicznego.
 4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.
- Inne uwagi: alternatywnie do punktu 1. zamiast CO gaz: piec CO etaz można podłączyć do przewodu nr. 5 wentylacja wyprowadzona z dachu przewód nr. 4.

Kontroli dokonał: Piotr Kabuda, Remigiusz Sajdyk

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 73 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla B.O.K. Biały Kamień

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 25.05.2018

1 egz. dla RZK
INSPEKTOR
ds. Utrzymania Budynków
podpis: Tomasz Łodowski



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Słowo orientacyjne na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Sitarc
Prezes i podpis

SKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	5
STRYCH					
1 P					
2 P					P ₄ P ₄
PARTER	LOG P ₃	W _L		W _{PP}	

MISTRZ KONNIARSKI
Daniel Siara
 Daniel Siara