

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6

tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

Wałbrzych dnia *8.10.2018* r.
Opinia Nr 009001

z przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *Os. Górnicy* nr *10/22* w *Wałbrzychu*
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOK - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie' *CD gaz.*
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia'
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń'

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zamk. kominem spełnia
podług metody kominowej m 42
(numeryczna z instalacją) zgodnie z wymogami:
Wentylacja mechaniczna w terenie w m. m 39.
Wentylacja mechaniczna w terenie w m. m 50.

Inne uwagi: *Należy zapewnić dopływ powietrza z*
zewna.

Kontroli dokonał: *D. Stara*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: *BOK - Podgórze*
1 egz. dla RZK *w Wałbrzychu*

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sądzić orientacyjnie na odwrót.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
Pieczęć i podpis

Opinia nr 09081

39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
↑			↑								↑		
													strych
Wł			Co								Wł		III p 22
22			gaz								22		
		Wł	Co								Wł		II p 19
		19	gaz								19		
		Wł			J	Co				Wł			I p 16
		16			16	16				16			
		Wł				Co				Wł			parter 13
		13				13				13			
													piwnica



MISTRZ KOMINIARSKI

Glenn
Dariusz Siara

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-84

Wałbrzych, dnia 8.10.2018 -

Opinia Nr 009002


Opiniów przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Os. Górnicze 10/33 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MZB Sp. z o.o.
BOK - Podgórze.

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO gaz
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:



Kocioł gazowy z zamk. kominowa spakowana
podłączona do przewodu kominowego w 24
(numeracja z inwentaryzacji) zgodnie z wymogami
producenta.

Wentylacja wymienna w kuchni istniejąca w
miejscu nr 300

Wentylacja wymienna w łazience istniejąca w
miejscu nr 160

Inne uwagi: Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz.

Kontroli dokonał: D. Siara

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szyte orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebnie skrócić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pieczęć i podpis

Opinia nr 09002

30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	
↑						↑								↑	dach
															strych
Wk						Co gaz							Wf		III p nr 23
			Wk		Co gaz						Wf				II p nr 20
Wk							K			Jf			Wf		I p nr 17
								Co							parter nr 14
															piwnica



MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
 Daniel Siara