

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
GODOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALISZCHOW
ul. 50-510 SZCZAWNE ZDRÓJ
16-2, 00 1, tel. (71) 243-27-32
ul. 695-000-20-52

Szczawno-Zdrój, dnia 10.09 2018 r.

Opinia Nr 008889

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Puszkina nr 15/1 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

BOK.SOBIECIN WALBRZYCH

12. 09. 2018

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 6 po likwidacji pieca COetaz będzie można przeznaczyć do podłączenia kotła COgaz z zamkniętą kolumną dla którego zacisg powietrza wykonac z tego budynku.
2. Wentylacja nawiewna kuchni i łazienki istniejąca w przepływie nr 7 i 1 prawidłowa.
3. Wentylacja nawiewna prawidłowa.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Tabuda, Radosław Szymaniak

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinie sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiecin
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Słone orientacyjne na i odwrócić
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
uprawniony mistrz kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
MISTRZ KOMINIARSKI

SZKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
STRYCH															
I P	WE 9			COK 9				WK 9	WE 10			COK 10		WK 10	M-10 M-9
I P								WE 6	WK 6			COK 6			M-6 M-52
PARTER	WE 1						COK 1	WK 1	WE 2				COK 2	WK 2	M-2 M-1