

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCLAWIU
REGON 141642 KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Paie Pole 6
tel. 74 56 23-226
NIP 655 000-20-54

Wałbrzych, dnia 7.06.2018r.

Opinia Nr 008661

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Opin'skiego nr 18/5 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOK Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie Co per
2. ~~Ustalenie prawidłowości podłączenia~~
3. ~~Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zewnątrz kominy spalenia
(kondens) podłączyć do przewodu w 1.
Wentylację wywiewną przewietrzającą
istniejącą w przewodzie w 3 (kuchnia)
prawidłowo.
Wentylację wywiewną przewietrzającą
z terenu podłączyć do przewodu w 2.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: D. Sione A. Sione

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

BOK Nowe Miasto
w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

07.06.2018

podpis:

L. dz.

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca

Suprawiający mistrz kominiarski
MIS. RZ KOMINIARSKI

Dariusz Sione

Pieczęć i podpis

1	2	3	4	5		
↑					dach	
					strych	
	Wł			Jł	II p	nr 8
Co	↑					
gaz	Wł	Wk			I p	nr 5
		Wk	Co		parter	nr 2
			gaz			
					piwnica	



KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REGIOALNY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Walbrzych, ul. Pole Pole 8
tel. 74 664 23 386
NIP 695-000-20-54

Walbrzych, dnia 7.06.2018 r.

Opinia Nr

008660

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Opinińskiego nr 18/6 w Walbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOK Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie Co por
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zemb. komoru spalania (kondens) podłączyć do przewodu w 4 zgodnie z wymogami producenta. Wentylacje wywiewne przewietrzające istniejące w przewodzie w 1 (kuchnia) prawidłowe.


Inne uwagi:

Kontroli dokonał: D. Siemka A. Siemka

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK Nowe Miasto w Walbrzychu

Potwierdzenie odbioru:



dnia

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Danuta Siemka

Pieczęć i podpis

1	2	3	4	
			↑	dach
				strych
Wk		Co		II p nr 9
Wk		Co gaz		I p nr 6
Wk	Co gaz			parter nr 3
				piwnica

