



Rzut lokalu mieszkalnego nr 4.  
-inwentaryzacja stanu istniejącego.

#### UWAGA!!!

- Istnieje prawidłowa wentylacja wywiewna kuchni .
- Istnieje prawidłowa wentylacja nawiewna do kuchni.
- Brak nawiewników w pokoju .
- W lokalu okna PCV.

<b>Biuro projektowo-usługowe</b> <b>" W P R O J E K T "</b> <b>Łukasz Władka</b>			
Projektant	TADEUSZ KUKUŁA	nr upr	AUF-2/119/81
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny		skala
Lokalizacja	ul.Polna 2/4 ; ul.;58-300 Wałbrzych		1 : 50
Inwestor	MZB w Wałbrzychu ; ul.Gen.Andersa 48 ; 58-305 Wałbrzych		rys. nr 2
			egz. nr