

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) "RACJA"
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WALBRZYCH, Póle Póle 8
Tel. (074) 84 25 288
NIP 896-000-07-22


Walcbrzych, dnia 2.02.2018 r.

Opinia Nr 008326

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Głuszycka 29/5 w Walcbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BCN - Podgórze



Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

pracy

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec grzewczy w kotłowni może być podłączony do przewodu m. 1. o wym. 50x50cm.
Piec grzewczy w kuchni może być podłączony do przewodu m. 1. o wym. 50x50cm.
Wentylacja wywiewna kuchni rewirantowa mechaniczna - ciąg mechaniczny.
Co ma opór stęły do przewodu m. 1.

Inne uwagi: Uwaga: nauczyciel w kotłowni str. 2. mapa mechaniczne otwory - powinna być wykreślona ściśle, tak jak w instrukcji mechanicznej.

Kontroli dokonał: S. Szczytyński, D. Szczytyński

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BCN - Podgórze w Walcbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skrócić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
G. Szczytyński
Daniel Szczytyński
Pieczęć i podpis

opis 08326



50x50cm	
	styczeń
K ₁	lip
K ₁₀	lip
P ₅ K ₅	lip
CO ₃	październik
	grudzień

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
 Daniel Siara

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Nalebnych, dnia *2-02-2008* r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WALBRZYCH, Pałac 8
Tel. (074) 3423 280
NIP 806-000-90-54

Opinia Nr 008327

w budynku przy ul. *Głuszycka*

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez *BON - Podgórne*

29/17 w *Nalebnych*
MIB Sp. z o.o.
WALBRZYCH

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie *pracy*
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Prze grzewcey w technii może być
podgrzewcy do przewodu m 1 o wym. 50x50cm.
Prze grzewcey w potoku może być
podgrzewcy do przewodu m 2
Należy wykonać wymiary granitocementu
wykonane w/y projektu.
CO na opł. stędy do przewodu w 1.
Siew

Inne uwagi:

Należy zaplanować dymyś powrotny z
zawieszki.

Kontroli dokonał:

D. Siew S. Siew

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BON - Podgórne
w Walbrzych

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca


(wzrostowy mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

grupa 08324 -



1	2	
↑	↑	stych
P ₁₄ P ₁₈	P ₁₄ P ₁₅₊₁₆	III _p
CO ₁₄	P ₁₀ P ₁₂	II
P ₇	P ₆ P ₇	I _p
	CO ₄	parten
		grupa

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
 Daniel Siara