

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Wrocław, dnia 19.04.2018 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-501 WĄLBŹYCH, Polesie 8
Tel. (71) 84 54 333
Fax 84 54 334

Opinia Nr 008559

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Sienkiewicza nr 6/4 w Wąlbzynie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOK - Śródmieście.

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie piecy
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec grzewczy w pokoju może być podłączony do przewodu m 3 który kończy się na 1p 33 odwróci.
Piec grzewczy w kuchni może być podłączony do przewodu m 4.

Wentylacja narywna z kuchnią istniejąca jako zewnętrzna w otulinie termicznej - ciąg mechaniczny.

Wentylacja narywna z WC istniejąca jako zewnętrzna w otulinie termicznej - ciąg mechaniczny.

Kocioł gazowy z zamk. komora spalania (kondens.) podłączony do przewodu m 3 zgodnie z wymogami producenta.

Inne uwagi: Wentylacja narywna o średn. 150mm - mechaniczna.

Kontroli dokonał: D. Siora

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.


Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:
1 egz. dla RZK BOK - Śródmieście w Wąlbzynie

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siora
Pieczęć i podpis

Opis 08559-



1	2	3	4	
				Kuch.
			P. 10	IV p. m. 10 CO gaz inny poziom
				III p. m. 7 CO gaz inny poziom
	P ₄	CO gaz 84	P _H	II p.
				I p. Adnotat.
				poko
				pralnia

MISTRE KONNIMARSKI
Daniel Stara