

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"**  
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we WROCLAWIU  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6  
tel. 74 24-23-88-88  
NIP 896-000-20-54

Opinia Nr 009050

Wałbrzych, dnia 6.12.2018 r.

w budynku przy ul. Oziedleńców nr 3/4 w Wałbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MiB Sp. z o.o.  
Nowe Miasto -

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie pracy
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przebieg przewodów w kuchenii podłączony do  
przewodu nr 5  
Przebieg przewodów w kotłowni podłączony do  
przewodu nr 1  
Wentylacja wykurwowa i wentylacja w  
przewodach nr 3

Inne uwagi: Należy zapewnić dostęp do pomieszczenia  
wentylacyjnego

Kontroli dokonał: D. Stawig

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: PMB - Nowe Miasto  
1 egz. dla RZK w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: 07.12.2018

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkieł orientacyjnych na odcrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siera

opinia nr 009050

# Osiedleńców 3/4



1	2	3	4	5	6	
↑			W	↑		
	P				K	I p nr 8
	8		8		8	
P		W		P		parter nr 4
4		4		4		
						piwnica

PROJEKTOWAŁ: [illegible]

WYKONAŁ: [illegible]

MISTRZ KOMINIARSKI

*Daniel Stara*  
Daniel Stara