

Wałbrzych 26. 11. 2018r

Protokół

Z kontroli kamerą inspekcyjną przewodów- dymowego i rurowego będącym
własnością:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Armii Krajowej 66 w Wałbrzychu.

KONTROLA STWIERDZIŁA:

1. Przewód rurowy z lokalu nr 7 jest szczelny i drożny.
2. W lokalu nr 7 istniejący nawiew z zewnątrz dla kominka jest często przymykany, do czego przyznał się lokator. Może to zakłócać pracę urządzeń grzewczo kominowych.
3. Przewód dymowy murowany z lokalu nr 6 jest nieszczelny. Na wysokości około 6,50 metra od korony komina jest widoczna dziura przechodząca na sąsiedni kanał.
4. Zaleca się uszczelnienie przewodu kominowego z lokalu nr 6 masą ceramiczną bądź wkładem kominowym z blachy żaroodpornej.
5. Do czasu usunięcia usterki wydaje się zakaz używania kominka w lokalu nr 6.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel budynku

2. a/a Mistrz Kominiarski

Mistrz Kominiarski

przeprowadzający kontrolę



Mistrz Kominiarski
(pieczęć i podpis)
art. 62 11pt-c prawa budowlanego,
dyplom Mistrzowski Nr 005649/2000
Edward Bryś