

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCLAWIE
REGIONALNY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-64

Wałbrzych, dnia 21.12.2018 r.

Opinia Nr 009114

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Głuszycka nr 29/3 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MTB Sp. z o.o.
BOH - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie meza + went.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Spec. 60 p. tałe podłączyć w dotychczasowe
miejsce do przewodu w 2 o typ. 50x50cm.
Wentylację naturalno-mechaniczną wykonać u/g
projektu technicznego.

Inne uwagi: Bud. jest metodami wentylacyjnymi

Kontroli dokonał: D. Siara

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOH Podgórze
i egz. dla RZK w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
(uprawniony mistrz kominiarski)

Daniel Siara

Pieczęć i podpis

Opinia Nr 009114

2		dach	
		strych	
K P		III p	nr 15-16
K		II p	nr 10
K P		I p	nr 5
Co węgiel		parter	nr 3
		piwnica	



MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Daniel Siara

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
św. FLORIAN we WROCŁAWIU
Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17 w Wałbrzychu

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Fala Pole 6
tel. 74 84-23-246
NIP 896-000-20-54

Opinia do opinii nr 009114 z dnia 21-12-2018

dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. Głuszycka nr 29/3
BOK Podgórze

Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania podłączyć do zewnętrznego układu powietrzno-spalinowego zgodnie z wymogami producenta i projektem technicznym.

Wentylację wywiewną wykonać wg projektu technicznego.

Wałbrzych 03-01-2019

/uprawniony mistrz kominiarski /

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siard
Daniel Siard

