

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój dnia 07.12.2018 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
TEL.: 58-510 82 42, 58-510 82 43
ul. Różana 1, tel. (074) 843-20-32
NIP 896-000-20-54

Opinia Nr 009034

HRU 2010

38774

w budynku przy ul. Chałubińskiego nr 2/2 w Walbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

P.O.K. Stawy Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

p.d.bals T 4

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Po likwidacji pieca (Otar (pompki)) przewód kominowy nr 3 będzie można przeznaczyć dla podłączenia kotła (OGaz) po zamontowaniu wkładu spalającego drzewny pozostawiając dla kotła wykonanie z boku budynku
2. Wentylacja wywiewowa kuchenki istniejąca w przewodzie nr 1, wentylację wywiewową, terienki podłogowe można łącznikiem do przewodu nr 5.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych zapewnić należy napływ powietrza zzewentylować poprzez urządzenie nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Kobus, Remigiusz Sędzik

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

P.O.K. Stawy Zdrój
Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Należy orientacyjnie na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Pieczęć i podpis

STAN OBLATKOWANY



STAN	1	2	3	4	5	6
STAN						
I P	WŁ. 4	WŁ. 4	WŁ. 4	WŁ. 4	M-4	
PARTER	WŁ. 2					M-2
PIKETA						
PIKETA						

MISTRZ KOMINIARSKI
Danieł Siara