

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17

PROTOKÓŁ Nr 23

z dnia 9-01-2019

z kontroli przewodów kominowych w budynku

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
Wrocław, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

administrowanym przez ADM ŚRÓDMIEŚCIE
położonym w WAŁBRZYCHU przy ul. MICKIEWICZA nr 30/23

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Zasmołowany przewód kominowy od pieca Co na paliwo stałe, uległ częściowemu wypaleniu, na ściankach komina widać jeszcze zalegającą smołę której nie można usunąć metodą tradycyjną, wskazane jest mechaniczne usunięcie zalegającej smoły. Przewód kominowy od pieca Co kończy się na III p drzwiczkami.

Piec Co podłączony jest w łazience, brak jest wymaganej wentylacji nawiewnej z zewnątrz a także w drzwiach łazienki!

Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz!

Wentylacja wywiewna z łazienki nieprawidłowa – rura PCV na zewnątrz.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
- 2.
3. a/a

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara