

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(przedsiębiorstwo kominiarskie)
"ŚW. FLORIAN" we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Walbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-285
NIP 898-000-20-54

Wrocław, dnia 24.01.2019 r.

Opinia Nr 009138

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *Namysłowskięgo* nr *18/4* w *Wrocławu*
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez *MIB Sp. z o.o.*
BOH - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

CO gaz

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

*Kocioł gazowy z zamk. formą spalarki
podłączony do przewodu nr 6 zgodnie z
wymogami producenta.
Następnie wykonana z pominięciem fachu
węzła do przewodu nr 8.*

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: *D. Gruber*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

D. Gruber
"DANIEL GRUBER" WALECZYCH
22.01.2019

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawcy
prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca


(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Gruber
Piszący i podpis

Opis: 09138 -

pokój



6	7	8	9	10	
					stuch
A					if stuch CO ger zewnetnie went. zewnetnie -
CO ger h		Wk			if m 4
	2 4				paleta m. 1 - went. kuchni zewnetnie CO ger do przechowy m 7 opinie wydane przez komisjonarzy
		Wk 1	CO negoc 1		prace