

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

Wałbrzych, dnia 9.11.2018 r.

Opinia Nr 009031

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Stowackiego nr 4/3 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez BOK - Śródmieście

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie wentylacji
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przebieg kominowy nr 1 (grupa IV)
może być przemontowany do podłączenia
wentylacji nymennej w m. nr 3. (orientacja)

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: D. Stara

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK - Śródmieście

1 egz. dla RZK N Wałbrzych

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

ul. Słowackiego

Grupa XII
 1 2 3 4

Grupa XII
 1 2 3

Grupa XI
 1 2 3

Grupa X
 1 2 3

Grupa IX
 1 2

Grupa VIII
 1 2

wyjazd

Grupa VII
 1 2 3 4

Grupa VI
 1 2

Grupa V
 1 2

Grupa IV
 1

Grupa II
 1 2

Grupa I
 1 2 3 4

Grupa III
 1 2 3 4

Propozycja Zarządcy Budynku -
 zaprojektowanie wentylacji z
 łazienki lokalu nr 3

Otrzymana od Pani
 opinia nr 008905