

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
Krajowy Zakład Kominiarski nr 17
WALBRZYCH
ul. 68-510 SZCZATINO ZDRÓJ
Różana 1, tel. (074) 843-27-32
fax 074-663-20-66

Szczawno-Zdrój, dnia 08.02. 2019 r.


Opinia Nr 009168

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 1-go Maja nr 150/11-12 w Walbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. - Sobigciew

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Po likwidacji piecy w M-11-12 z przewodów 3 i 4:
1. Przewód kominowy nr 2 można przetranszować do podłączenia kotła CCGaz ze względu na możliwe nieszerokości w przewodzie zaciąg powietrza dla kotła można wykonać z boku budynku.
2. Wentylację wspierającą kichnię można podłączyć do przewodu nr 1 po zamocowaniu otworu w postrojeniu M-18 ze względu na bariery walców przewodów wentylację wspierającą, tarrendu eksploatacji wg obowiązujących przepisów.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Piotr Kubiś, Renata Sójka

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. - Sobigciew

1 egz. dla RZK - Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	5	
STROCH			Z ₂₃			M-23 M-22
II P			K ₁₉	K ₂₀		M-20 M-19 M-18
I P			Z ₁₁	Z ₁₂		M-12 M-11 M-8
PARTER	WK 1-2				COK 1-2	M-3 M-1-2
PIWNICA						

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara