

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
ZAKŁAD KOMINIARSKI SP. J.
35-301 Walbriż, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
KIN 896-000-20-54

Walczyński, dnia 1.08.2018 r.

Opinia Nr 008901

p.l. 6/2018

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 11-go listopada nr 62/63 Walczyński
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MB Sp. z o.o.
BOK - Stany 2010

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

CO + CO gaz + went.
25 957

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Do przewodu kominowego m. 3 cym 50x50 cm
może być podłączony piec grzewczy kotłowy
tępalowy lub piec CO na paliwo stałe.

Alternatywnie: kocioł gazowy z zamk. termow.
zapalnic (kondens.) podłączony do zewnętrznego
urządzenia powietrze-zapalnicowego zgodne z
wymogami producenta i projektem.
Wentylacja wymuszona grawitacyjna
wykonana wg projektu.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: D. Siara K. Maruń

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK - Stany 2010
K. Walczyński

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sztuki orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Pieczęć i podpis

Daniel Silara

11. m. 23



10680