

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) LAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

Wrocław, dnia 18.10.2018 r.

Opinia Nr 008850

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 11- Młopada 62/5 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOM - Stany Kuch

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyeznawadliwego działania urządzeń

CO+CO2+went

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przebieg CO na palno-fale może być
podłączony do piekarni w 2 o wym. 50x50cm.
w pomieszczeniu kuchennym.

Wentylacja wymuszona grawitacyjna
wykonana i zrealizowana wg projektu techn.

Wentylacja: furtki gromady z zamk. kominowa
spalania (kondens) podłączony do wentylacyjnego
urządzenia powietrze-sprężonego zgodnie z
wymogami producenta.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: D. Siara, K. Mambeli-

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sztuki orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca

uprawniony mistrz kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pisze i podpis



KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) W/II
ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

Wrocław, dnia 1.08.2018 r.

Opinia Nr 008902

pl. 600
77

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 11 listopada nr 62/19 w Wrocławu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MZiB Sp. z o.o.
BCH - Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO gaz.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

25356

Kocioł gazowy z zamk. komorą spalania
podłączony zgodnie z wymogami producenta
z wykorzystaniem istniejącego przewodu
spalinowego po byłym piecu gazowym.
Wentylacja mechaniczna z kuchenii i łazienki
wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami
z wykorzystaniem istniejących miejsc.
Kanalizacja istniejąca prawidłowa.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: D. Stara, K. Marwick

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BCH - Stary Zdrój
1 egz. dla RZK Wrocław

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Skreślić orientacyjnie na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
Daniel Stara
MISTRZ KOMINIARSKI

Pięczęć i podpis
Daniel Stara

