

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA (pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
"ŚW. FLORIAN" w/wygodach  
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WALERZYCH  
TEL: 58-510 SZCZEPANO ZDRÓJ  
ul. Różana 1, tel. (074) 845-27-32  
NIP 582-000-20-54

Szczepanów-Zdrój, dnia 17.03. 2017 r.

Opinia Nr 007592

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Wrocławskiej nr 103/10 w Wąlbarydzu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
B.O.K. Szczepanów

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Ze względu na brak wolnych przewodów do podłączenia piecy na opał stały proponuje się dla kotła gazowego CO z wentylacją kominową i wentylacją mechaniczną wykonać nowe przewody zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewody wywodzić ponad dach zgodnie z projektem.
2. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić właściwą napływ powietrza z zewnątrz poprzez okładziny nawietrzne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marcin Buciak, Artur Kabuda

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Szczepanów  
1 egz. dla RZK Szczepanów-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Marcin Buciak  
Pieczęć i podpis