

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój, dnia 15.02.2019 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
UL. ŚW. MIKOŁAJA 16/17
58-510 SZCZAWNO-ZDRÓJ
I, Różana 1, tel. (71) 345 21 00
NIP 585-10-00-55

Opinia Nr 009172

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych
w budynku przy ul. Miejszowskiej nr 7/8 w Walbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Sobiech

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr 1 doprowadzony to jedyny przewód w mieszkaniu.
2. Przewód kominowy nr 1 (45x45cm) może być prowadzony do podłączenia pieca kuchennego i pokojowego.
3. Wentylacje wybiegowa, kuchnia, wyłazac mogą obniżających przepisów.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza zzewietrz poprzez otwarcie nawiewne

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Taborda, Remigiusz Sajdyle

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiech

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Dariusz Stara
Mistrz Kominiarski

SWIŁC ORIENTACYJNY



	1	
STRECH		
III P	LOK 48	M-18 M-17
II P		M-17z M-14z
I P	P ₈ K ₈	N-9 N-5 M-7z
PARTER		

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
 Daniel Siara