

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczecin, dnia 04.02.2019 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17
50-310 SZCZAWNO ZEMÓJ
t. 71 424 10 74, fax 71 424 22 32
e. biuro@kominiarska.pl

Opinia Nr 009157

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych


w budynku przy ul. Puszczyńska nr 15/3 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 9 po likwidacji pieca kuchennego oraz zamocowaniu wkładu spalniczego będzie można przetranszować do podłączenia kotła CO dla którego zainstalować wentylację z boku budynku
2. Wentylacja mechaniczna kuchni i łazienki w przewodach 8, 14 istniejące prawidłowe
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić właściwą przepływ powietrza z zewnętrz poprzez wentylację mechaniczną

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Kabuda, Renata Górecka

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiecin

1 egz. dla RZK Szczecin - Idzik

Potwierdzenie odbioru opinii:



dnia _____ podpis: _____

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Słkie orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Pieczęć i podpis

SYKIC ORIENTACYJNY



	8	9	10	11	12	13	14	
STRYCH		↑						
II P	WK			COK 11			WE 11	M-11
I P			COK 7		WK 7	WK 7		M-7
PARTER	WK 3	COK 3 K					WE 3	M-3

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara