

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCLAWIE
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI N 17
58-301 Walbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-25-236
NIP 886-000-2034

Walbrzych, dnia 6.12.2018 r.

Opinia Nr 009049

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul.

Mickiewicza

46A/2 w

Walbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez


1301-1

Świdmęcie

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

piecy-



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec grzewczy w łukach może być podłączony do menuetu m 3

Piec grzewczy w potopu może być podłączony do menuetu m 5

Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz.

Alternatywnie: kocioł grzewczy podłączony do zewnętrznego układu powietrze-sprężonego zgodne z wymogami producenta i projektem.

Inne uwagi:

Wentylacja mechaniczna grawitacyjna zewnetrzna mechaniczna

Kontroli dokonał:

D. STANISŁAW K. MAJOWSKI

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

Pole: Świdmęcie

1 egz. dla RZK

w Walbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
(prawnymy insuz kominiarski)


Daniel Siara

Pieczęć i podpis

Opis 09049-



fluctu



rocky

1	2	3	4	5	6	
						Styeh-
E 10					P 11	$\overline{m}_p$
			10 8			$\overline{p}_p$
	P 4	P 5			P 5	$\overline{I}_p$
		P 2			P 2	precen m2.
						precen

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara