

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój dnia 12.03.2019 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
FILIA: 58-510 SZCZAWNO-ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843 54 54
NIP 896-000-20-54

Opinia Nr 009256

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Orkana nr 16/13 w Walbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Szczawno-Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Po stwierdzeniu istniejącego pieca.
1. Stan podłączenia nie pozwala na podłączenie pieca Cetera kotła CO gaz do istniejących przewodów.
2. Dla pieca Cetera lub kotła CO gaz należy wykonać i wyposażyć podłazie, powłoki dachu, nowy przewód zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o projekt zamieszkiwanego obiektu można w istniejącym zainstalować zgodnie z projektem projektu gazowe NORA.
3. Dla wentylacji mechanicznej kuchni można wykorzystać przewód nr 3. Podłączenie do przewodu należałoby wykonać kotłownią (średn. $\phi 150$) z 5% wznosem w kierunku przewodu.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy wpływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie

Inne uwagi: właściwe

Kontroli dokonał: Artur Tabada, Remigiusz Sójda

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Szczawno-Zdrój

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Pieczęć i podpis


SZKIC ORIENTACYJNY



5



STAN ISTNIEJĄCY



WIS TRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
 Daniel Stara