

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
Krajowy Zakład Kominiarski nr 17
WALERZYCH
ul. 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
Różana 1, tel. (074) 843-27-32
117 765 000-20-56 z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

Szczawno-Zdrój dnia 18.03.2019 r.

Opinia Nr 009265

w budynku przy ul. Winkowicza nr 8/5 w Wąbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Biały Kamień
Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Ze względu na nieprawidłowe podłączenia w przewodzie nr. 2 oraz w celu ich uporządkowania proponuje się:
- po likwidacji istniejącego pieca COtarz z M-5 z przewodu nr. 1 przewód ten wykorzystać na przełączenie pieca żel z M-2 lub COtarz z M-9
- dla kotła COtarz w M-5 wykonać nowy przewód zgodnie z obowiązującymi przepisami
2. Wentylacja w przeciwieństwie kuchenii istniejąca prawidłowa w stalinie parowal dachem
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Kabuda, Remigiusz Sajdak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.


Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia




Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Sitar
Pieczęć i podpis



STAN ISTOTNIAK

M-5
M-6



STAN ISTOTNIAK		1	2
STYCZ			
I P	LOK 5		
II P	LOK 9		
	M-5		
	M-6		
	M-3		
PARTER	Z ₂		
PŁOCY			

ORIENTACYJNY SKIC LOKALU NR. 3
UL. HANKOWICZA 8

