

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
Różana 1, tel. (074) 843-27-32

Szczawno-Zdrój, dnia 01.03.2019 r.

Opinia Nr 009187

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Daszyńskiego nr 3/6 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Białe Kamienie

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Kocioł C.O.gaz turbo prawidłowo połączony do wkładu w przewodzie usytuowanym.
 2. Wentylacja wspierana tarientu i pomieszczenia z kotłem C.O.gaz do kominów wykopanych w podłożu podłogi.
 3. Nawiew z wentylatoru $\phi 150$ mm w kuchni gaz zamontowane 5 szt. nawiewników prawidłowe. Nawiew drzew tarientu prawidłowy.
 4. Ciąg wentylacji tarientu i pomieszczenia z kotłem C.O.gaz przy drzewnych nawiewnikach w chwili kontroli dobry, lecz przy zamkniętych nawiewnikach ciąg ustaje i zaczyna dmukać.
 5. Dla poprawy cyrkulacji powietrza w całym mieszkaniu proponuje się wykucie nowego przewodu dla wentylacji wspieranej kuchni lub w ostateczności wykonanie otworu wspierającego (min. 30×30 cm).
- Inne uwagi: w opłanej części ściany pomiędzy kuchnią a pomieszczeniem z kotłem C.O.gaz.

Kontroli dokonał: Artur Tabuda, Remigiusz Szejdek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.


Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Białe Kamienie

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pieczęć i podpis

