

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REGULOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALERZ YCH
ul. 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
ul. 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ

Szczawno-Zdrój, dnia 26.03.2019 r.

Opinia Nr 009277

w budynku przy ul. Wolności nr 2/2 w Wąbrzeźnie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 1 po zamontowaniu wkładu spalniczego można będzie przeznaczyć do podłączenia kotła c.o.g. dla którego zaciąg powietrza wykonaj o boku budynku. Uzasadnienie: obok jest przewód dymowy.
2. Wentylacja wykonana kudyli istniejąca w przewodzie nr 4.
3. Wentylację wykonano, tarciemki wykonano wg obowiązujących przepisów i w oparciu o projekt.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napięcie powietrza z zewągtem poprzez czyszczenie nacieków.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Antoni Tabuda, Remigiusz Sajdyk

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień

1 egz. dla RZK

Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

MEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
"Biały Kamień"

27-03-2019

I wagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia
2. Prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
3. Słuch orientacyjny na odwrócić
4. Należy składować
5. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Za zgodą
12.03.2019



Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
"BIAŁY KAMIEŃ"
58-304 Wąbrzeźna, ul. Gen. Andersa 16c
(1)

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara
Pieczęć i podpis



	1	2	3	4
STRECH				
II P			COG 6	WK 6
I P		COG 4		N-4
PARTER	COG 2		WK 2	N-2