

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI nr 17  
WALBRZYCH  
TEL: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ  
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32  
NIP 896-000-20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 11.04. 2019 r.

Opinia Nr 009362

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych


w budynku przy ul. Edisona nr 1/9 w Walbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

M.O.K. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 8 może być przeznaczony do podłączenia kotła Ogaru
2. Wentylacja wspierana tarionu przewód nr. 9
3. Wentylacja wspierana kuchni przewód nr. 3 po likwidacji okapu elektrycznego
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewowe

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Łabuda, Reniowicz Sędzicki

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: M.O.K. Sobiecin

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:



dnia ..... podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Daniel Siara  
Pieczęć i podpis

# SZKIC ORIENTACYJNY



|                | 1       | 2       | 3       | 4       | 5      | 6       | 7       | 8        | 9       | 10      |     |
|----------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|----------|---------|---------|-----|
| STRYCH<br>IV P |         |         | WK<br>8 |         |        |         |         | COG<br>9 | WE<br>9 |         | M-9 |
| III P          | OE<br>8 | WK<br>8 |         |         |        |         |         |          | WE<br>8 |         | M-8 |
| II P           |         |         | WK<br>5 |         | Y<br>5 |         |         |          | WE<br>5 |         | M-5 |
| I P            |         |         |         | WK<br>3 |        | WK<br>3 |         |          |         | WE<br>3 | M-3 |
| PARTER         |         |         |         |         |        |         | WE<br>1 |          |         |         | M-1 |

MISTRZ KOMINIARSKI

*Golem*  
Daniel Stara