

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"**  
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we WROCŁAWIU  
KRAJOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
55 511 Wałbrzych, ul. Poła Pole  
tel. 74 84-23-286  
NIP 898-000-20-54

Wrocław, dnia 15.04.2019 r.

**Opinia Nr 009418**

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul.

*B. Chrobrego*

nr

*4813/10*

w

*W Wałbrzychu*

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

*MBB Sp. z o.o.*

*Boh. Śródmieście*

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

*co gaz*

„ZAKŁAD BUDYNKOWY Sp. z o.o.”  
„Śródmieście”

16. KWI. 2019

12171  
HURO OBSŁUGI KLIENTA

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

*Kocioł gazowy 2 zamk. komora  
spalania połączony do zewnętrznej instalacji  
pompowo-spalinowej zgodnie z wymogami  
producenta i projektem.  
Wentylacja naturalna w suchości  
i smęciach prawidłowa - ciąg prawidłowy.*

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

*S. Samotyj*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

*Boh. Śródmieście*  
*W Wałbrzychu*

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

*Sebastian Samotyj*

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"**  
WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we WROCŁAWIU  
REGIONALNY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
56-301 Walbrzych, ul. Pole 17  
tel. 74 84-23-286  
NIP 896-000-20-84

**Opinia Nr 009417**

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. B. Chrobrego  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez


WNB Sp. z o.o.  
nr 4813/8 w Walbrzychu

BCN - Świdmęśce

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

CD 902



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zamk. komorą  
spalania podłączony do naturalnego układu  
wentylacji - spalinowego zgodnie z wymogami  
producenta, projektem.  
Wentylacja wykonana w formie stojącego  
przewodu - części mechanicznej

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: S. Samotyja

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BCN - Świdmęśce  
W Walbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sekcje orientacyjne na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

**Opiniodawca**  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
Sebastian Samotyja  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Pieczęć i podpis