

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój, dnia 04.02.2019 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu  
ul. ŚW. MIKOŁAJA 16/17  
50-100 SZCZAWNO-ZDRÓJ  
tel. 71 334 44 33, 71 334 44 32

Opinia Nr 009157

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych


w budynku przy ul. Pogorzanka nr 15/3 w Wąlborych

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Sobiech

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 9 po likwidacji pieca kuchennego oraz zainstalowaniu wkładu spalnicowego będzie można przetranszować do podłączenia kotła CO dla całego zapotrzebowania powietrza wyłazając z boku budynku
2. Wentylacja mechaniczna kuchni i łazienki w przewodach 8, 14 istniejących - prawidłowe
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy przepływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewane

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Kabuda, Renata Górecka

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiech

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: .....

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Słkie orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pieczęć i podpis

# SYKIC ORIENTACYJNY



	8	9	10	11	12	13	14	
STRYCH								
I P	WK			COK			WE	M-11
				11			11	
I P			COK		WK	WK		M-7
			7		7	7		
PARTER	WK	COK					WE	M-3
	3	3					3	
		K						

MISTRZ KOMINIARSKI  
*Daniel Siara*