

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-310 52 44 40 ZEBRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 643-27-32
NIP 899-000-20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 18.04.2019 r.

Opinia Nr 009383

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Gen. Andersa nr 109/3 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejący przewód w mieszkaniu to przewód dyfuzyjny (45x45cm).
W związku z tym istniejący piec kuchenny może pozostać
w przewodzie nr 1 lub po jego likwidacji podłączyć można
piec c.o. oraz a dla kotła COGw wykonawca należy nowy przewód
zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o projekt
2. Wymagane wykonanie kuchni i ewentualnie innych pomieszczeń
zgodnie z projektem
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić
należy przepływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewane

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Andrzej Kubacki, Renigwiesz Sajdak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień

1 egz. dla RZK - Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia
prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Sława
Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY



	1	
II P		M-8 Z M-9 Z
I P	K ₃	M-4 Z M-3
PARTER	K ₂	M-2 M-1 BP

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Daniel Siara

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój dnia 27.08. 2018 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 643 27 30
NIP 896-000-20-54

Opinia Nr 008871

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Gen. Andersa nr 109/7 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Tylko przewód nr 2 można wykorzystać do podłączenia pieca kuchenno-ogrzewowego lub pieca CO etaz. Zamiast piecy wa opał stały: kocioł gazowy CO po zamontowaniu wkładu spalarniowego podłączone będzie można kocioł gazowy CO do przewodu nr 2. Dla kotła CO gaz zaciąg powietrza wyprowadzić z boku budynku.
2. Wentylację wywiewną wykonać wg obowiązujących przepisów i w oparciu o projekt.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić właściwą napływ powietrza z zewnętrz poprzez urządzenia nawiewowe.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Taborda, Kamil Kotowicz

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
"Biały Kamień"
28-08-2018
ZARZĄD BUDYNKOWY
SZCZAWNO-ZDRÓJ

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrócie
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Pieczęć i podpis
Piotr Stara

SZKIC ORIENTACYJNY

← ULICA →



	1	2	
STRYCH			
II P	P ₁₁		H-11
I P		7	M-7 M-6
PARTER			M-1A
PIWNICA			

MISTRZ KOMINIARSKI
Piotr Stara

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" w Wroclawie
JEDYNY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 55-310 920 ZŁAZNO ZDRÓJ
Różana 1, tel. (874) 843-27-32
WWW.55.000.20-54

grzewczo-zdwoj, dnia 19.04. 2019 r.

Opinia Nr 009388

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Gen. Andersa nr 109/11 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Piec pelletowy może pozostać w przewodzie nr 1
2. Ze względu na to, że dwa mieszkania powyżej nie mają ogrzewania, dla COGaz lub COetir należy wykonać nowy przewód zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o projekt
3. Dla wentylacji wywiewnej wykonać nowy przewód zgodnie z projektem
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z rekuperacji poprzez urządzenia nawiewne

Inne uwagi: przewód nr 2 pozostawić jako rezerwowany dla ogrzewania w mieszkaniach powyżej

Kontroli dokonał: Artur Kabuda, Reniariusz Sojdyk

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

B.O.K. Biały Kamień
grzewczo-zdwoj

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:





Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Pieczęć i podpis

SKIC ORIENTACYJNY
 ← WŁICH →



STAN ISTOTNIEJACY

	1	2	
STRUCH			
II P	P		11
I P			7
PARTER			1A

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
 Daniel Siara