

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-310 522 22 23
ul. Różana 1, tel. (074) 642 11 11
NIP 895-000-20-84

Szczerzec-Zdrój, dnia 20.06.2018 r.

Opinia Nr 008711

Przebiegów przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Gen. Józefa nr 4A/16 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Szczerzec

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewody nr 11 oraz 12 mogą być przerzucone do podłączenia pieca pokojowego i kuchennego
2. Wentylacja mechaniczna kuchni można podłączyć do przewodu nr 13 - istniejącej nieprawidłowo
3. Zamontować piec na opał stały: kocioł gazowy CO z zasobnikiem, komin podłączyć do zasobnikowego odpisu powietrzno-spalinowego zgodnie z instrukcją producenta i w oparciu o projekt
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne

Inne uwagi:

Kontrolli dokonał: Artur Kabuda, Remigiusz Sajdak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Szczerzec
1 egz. dla RZK Szczerzec-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia




Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
Daniel Stara
Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY



NUMERACJA PRZEWODÓW ZGODNA Z OPINIĄ 008116/17



	10	11	12	13
STRYCH				
III P				M-16
II P		P ₁₂		M-12
I P	COŁ 7		WK 7	M-7
PARTER		P ₂		M-2
PIWNICA				

MISTRZ KRAJINIARSKI

Daniel Stora
Daniel Stora