

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
ALIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
Różana 1, tel. (074) 643-27-32
tel. 71 778-0000-20-64

Gzeczawa-Zdrój, dnia 15.05. 2019 r.

Opinia Nr 009484

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 1-go Maja nr 75/3 w Walbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. W obrotach kolumny kominowej i przedpokoju białej jest przewidziane
(patrz zdjęcie mieszkania)
2. Wentylacja wywiewowa kolumny istniejąca powinna w otulinie
termicznej prawidłowa
3. Dla wentylacji wywiewowej kolumny oraz kotła CO gaz należy
wykonać nowe przewody zgodnie z obowiązującym przepisami.
Przewody wyprowadzić ponad dach zgodnie z projektem
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych
zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia
nawiewowe

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Kabuda Remigiusz Sojdyk

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiecin

1 egz. dla RZK Gzeczawa-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia
prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)


MISTRZ KOMINIARSKI

[Podpis]
Pieczęć i podpis

52 MIO. ORIENTACYJNY



1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
STRYCH															
STRYCH III P															
II P		P ₁₂		Wk ₁₂						P ₁₁					
I P		Wk ₈							COG ₈						
PARTER				Wk ₄				COG ₄		P ₃					
PIDNICA															

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara