


RZUT STROPU NAD PIWNICĄ  
Skala 1:50



Belki stropowe I 240.

① Belki silnie skorodowane. Wymagają  
② oczyszczenia oraz wykonania kons-  
trukcji wsporczej z dwuteowników

③ Belki średnio skorodowane, wymagają  
④ oczyszczenia z rdzy oraz zabezpie-  
czenia antykorozyjnego

⑤ Belki stropowe I 160.

⑥ Belki silnie skorodowane, wymagające  
⑦ oczyszczenia z rdzy oraz wzmocnie-  
⑧ nia po przez dospawanie do spodu  
⑨ belki płaskownika gr. 8mm

ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC:

1. Odsłonić otynkowane lub pomalowane belki stropowe oraz nadproża w miejscach przebarwienia od korozji warstwy tynku, lub farby.
2. Elementy konstrukcji stalowych należy oczyścić ręcznie bądź mechanicznie do stopnia St2/3 ,a następnie odkurzyć i odtłuścić.
3. Pomalować podkładem do gorzej przygotowanego podłoża Acraton OT na grubość min. 60um
4. Pomalować farbą epoksydową Monopox Metalcoat ZL-70 kolor wg. RAL – narażenie do Kat. C4
5. Należy uzupełnić tynki na stropach i pomalować farbą krzemianową (silikatową).

**MP PROJEKT** Paweł Gałan  
58-308 Wałbrzych ul. KŁODZKA 2  
tel: 661-490-137,e-mail: pawelgalan@vp.pl  
Projektowanie, nadzór inwestorski, kosztorysowanie.

INWESTOR:	Wspólnota Mieszkaniowa Wałbrzych, Średnia 5
TEMAT:	Ocena stanu technicznego stropów nad piwnicami w budynku mieszkalnym przy ulicy Średniej 5 w Wałbrzychu
STADIUM:	EKSTERTYZA TECHNICZNA
ADRES:	Wałbrzych, Średnia 5 działka nr 63, obręb nr 0028 Sobiecin

		DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Gałan uprawnienia nr DOŚ/BO/0077/10	30.04.2019	
NAZWA RYS.:	Rzut stropu nad piwnicą	SKALA 1:50	NR 01