

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) AWU  
REGIONOWY ZANIOB KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 Wałbrzych, ul. Pole Pole 6  
tel. 74 84-23-286  
NIP 896-000-20-54

Wałbrzych, dnia 1.02.2019 r.

Opinia Nr 009150

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Os. Górnicze 22/12 w Wałbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
BOH - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO gaz. + went.
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

N miejsce podłączonego "kominera" można  
podłączyć kocioł gazowy z zamk. komina  
specjalnie do przewodu m 6.

Wentylacja wymienna kuchenki w przedroomie 1  
Wentylacja wymienna termostaty w przedroomie 4.

Inne uwagi: Wymagane zachowanie z wentylacji

Kontroli dokonał: D. Stara

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOH - Podgórze

1 egz. dla RZK w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkielet orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

Opis 09150-



praznina

pokoje

1	2	3	4	5	6	7	
							stuch.
Wk 12			A		CD gaz 12	Wk 12	$\bar{\pi}_p$
Wk 9			CD gaz 9			Wk 9	$\bar{\pi}_p$
							$\bar{p}$
							praznina
							praznina