

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławu:
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
TEL./FAX 56-510 000-20
ul. Różana 1, tel. (71) 643-27-32
NIP 555-000-20

Szczawno-Zdrój, dnia 17.07.2018 r.

Opinia Nr 008736

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Wysokińskiego nr 4/8 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Świdurki

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Piec kaflowy położony istniejący prawidłowo podłączony do przewodu nr 4. Przewód kominowy nr 5 może być przeznaczony dla pieca węglowego np. żel, piec położony kaflowy lub kuchenny przy zachowaniu zasady: wstępując do lub w stosunku do pieca położonego w M-F.
2. Wentylacja obrotowa łazienki prawidłowo w przewodzie nr 1. Wentylacja wywiewna kuchni wykonana wg obowiązujących przepisów projektu.
3. Dla prawidłowego działania urządzeń kominowych zapewnienie należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.
4. Alternatywa do punktu 1: dla kotła gazowego CO wykonać nowy przewód zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu
 Uwagi: z projektu.

Kontroli dokonał: Artur Kabuda, Remigiusz Sajdak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Świdurki

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

PIECZEŃ ZAKŁADU KOMINIARSKIEGO
"ŚW. FLORIAN"


2018.07.17

Opiniodawca
(urządzony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
Pieczęć i podpis

SKŁAD ORIENTACYJNY



PRZEWODY 1, 6, 7 - 14x14 na wylocie
 - " - 3, 4 - 14x25 - " -
 PRZEWÓD 2 - 20x25 - " -
 - " - 5 - 20x25 - " -



	1	2	3	4	5	6	7
STRYCH							
II P		WK 12					
I P	WK 8			P 8	P 7	WK 7	
PARTER				P 4		WK 3	