

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17
50-127 WĄBRZYCH
(A: 58-510 SZCZAWNO ZDRÓJ
Różana 1, tel. (074) 843-27-32
fax 71-300-20-54

Szczawno-Zdrój dnia 05.10. 2018 r.

Opinia Nr 008970

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Topolowej nr 13/5 w Wąbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Piaskowa Góra

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 1 może być przeznaczony dla istniejącego piecy lub po ich likwidacji dla pieca CO etaz. Zamieścić piecy na opał stały: kocioł gazowy CO z zamkniętą kominą, podłączyć do układu powietrzno-spalinowego zgodnie z wymaganiem producenta. Układ wypuścić przez dach przez strop wg projektu.
2. Istniejące przewody w mieszkaniu to przewody dymowe, z zastrzeżeniem wentylacji mechanicznej wykonanej wg obowiązujących przepisów i w oparciu o projekt.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych należy zapewnić napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Kabuda, Roman Piotr Sajdek

BOK Piaskowa Góra-Szczawienko
10.10.2018

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Piaskowa Góra
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara

Piszcząc i podpis

SYNTEZY



PRZEWODY NR. 4 NIE NALEŻY
DYKORZYSTYWAĆ JEST DLA M-6

	1	2	3	4	
STRECH					
IP	P ₅ K				M-6 niesprawdzone
PARTER		WK 2	K 2 3		M-5 M-3 M-2

MISTRZ KOMINIARSKI

 Daniel Siara