

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-310 53 24, 58-310 53 25
Rótana 1, tel. (974) 843-27-32

Opinia Nr 009491

Szczegółowo Zrobij dnia 20.05.2019

"Śródmieście"
22. MAJ. 2019

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

w budynku przy ul. Gen. Łajczaka nr 4A/3 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Śródmieście

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Budynek jest przeznaczony do podłączenia kotła (Ogaz i wentylacji) wiszącej.
2. Dla powyższych urządzeń należy wykonać i wyposażyć podłogę dach nowo przewody zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o projekt.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Kabuda, Renigiusz Ścibek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Śródmieście

1 egz. dla RZK Szczegółowo-Zrobij

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pieczęć i podpis

NUMERACJA POLSKICH ZŁOTYCH Z OPIWIA 008446/47 - INWENTARYZACJA



STREICH	III p	II p	I p	PAUSE	PLANUNG
4					
5					
6					
7					
8					
9					

WIKOT - weuhyfager kotyosau
WIK - weuhyfager kotyosau
P - piec kotyosau
K - piec kotyosau

MISTRZ KOMINIARSKI

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
tel.: 58-310 522 220 (SZCZEGÓLNE ZDROJÓW)
Różana 1, tel. (074) 843-27-31
ul. 20-52

Opinia Nr 009272

Szczawno-Zdrój dnia 22.03.2019 r.
Sredmiescie
9979
29. MAR. 2019
OBSŁUGA KLIENTA

w budynku przy ul. Gen. Żoładzka nr 4A/14 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Śródmieście

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 14 po zamontowaniu wkładu spalinowego będzie można przeznaczyć do podłączenia kotła Ogar dla którego zaciąg powietrza wykonac z boku budynku.
2. Wentylację mechaniczną wykonac i wyprzedać ponad dach zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o projekt.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić właściwy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie nawiewne.

Inne uwagi: do punktu nr. 2 brak jest wlotnych przewodów miedzianych.

Kontroli dokonał: Artur Ekluda, Remigiusz Sajdek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Śródmieście
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Pieczęć i podpis



POWIERZACHA PRZEWODOW ZACIENIA
Z OPINIA 008146/17



MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara