

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Wałbrzych, dnia 12.07.2019 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 806-000-20-64


Opinia Nr 009628

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Helon'skiego
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

13/4 w Wałbrzychu
MIB Sp. z o.o.

BOK - Podgórze -



Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Podstaw gazowy z zamk. komora spalania
podłączony do zewnętrznej instalacji powietrzo-
spalniczej wykonanej przez ekipę ponad
dach zgodnie z wymogami producenta i
projektu.

Wentylacja wywiewna w kuchni wykonana do
metodu nr 4.

Wentylacja wywiewna grawitacyjna z terenu
wykonana zewnętrzna wg projektu.

Inne uwagi: Zapewnić należy dopływ powietrza z zewnątrz.

Kontroli dokonał: D. Głowa, A. Struci

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK - Podgórze
w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Sława

Pieczęć i podpis

Opis 09628 -



1	2	3	4	5	6	
			N ₇			Op. kuch.
			N ₆	CO gaz		Ip
				N ₃	CO gaz	przew.
						przew.

W mieszk. w 7 pięc CO na
podłogę stałe podłogowy jest
reparowano do przew. w 4
gdzie niżej na Ip jest wykonana
wentylacja z kuchni.

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara