

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" w/wrocławu  
KRAJOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WALBRZYCH  
UL. 56-310 SZCZEPANO ZDRÓJ  
Różana 1, tel. (074) 642-27-33  
fax 705-080-20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 17.05.2019 r.

Opinia Nr 009489

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych  
w budynku przy ul. 1-go Maja nr 151/9 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
B.O.K. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 1 może być przeznaczony dla pieca paleniskowego a przewód kominowy nr. 4 dla pieca kuchenno-go po zmianie funkcji pomieszczeń (patrz szkic mieszkaniowy).
2. Wentylacje mechaniczne kuchni wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oparciu o projekt istniejące przewody przewidywane i nie należy wykorzystywać ich na wentylację.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonali: Artur Łaboda, Remigiusz Szczygiel

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiecin  
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: .....



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara  
Pieczęć i podpis

# SKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	
STRYK				↑	
IV P			LOK 13		M-13
II P	P <sub>9</sub>			K <sub>9</sub>	M-9 M-8
I P	P <sub>5</sub>		K <sub>4</sub>		M-5 M-4A M-4
PARTER	P <sub>2</sub>				M-2 M-1
PIWNICA					

MISTRZ KOMINIARSKI  
*G. Siara*  
 Daniel Siara