

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
TEL: 58-510 52 52 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (974) 643-27-32
MIS 806-000-20-54

Szczawno-Zdrój dnia 24.07. 2019 r.

Opinia Nr 009663

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Reja nr 4/6 w Walbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr. 12 został odwołany. Po odwołaniu stwierdzono znaczne nieszerokości z przewodami nr. 13 spalinowymi. Błędem jest także możliwość przepięcia pulsusa z przewodu nr. 13 (patrz szkic podłączeń).

2. W związku z powyższym należy przewód nr. 13 uszczelnić. Sposób uszczelnienia pozostawiamy w gestii Działu Technicznego M.Z.B.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Remigiusz Sajdak, Radosław Szymonicki

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY



	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
STRYCH											
I P	W _K 9		W _K 3						W _K 9	M-9 M-3	
PAINTER					W _K 6	W _K 1	7 6		W _{polk} 1	M-6 M-1	

rurocią wody, kanalizacja