

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REGULOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALERZYCH
58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
Kontakt: 20-52

Szczawno-Zdrój, dnia 26.03.2019 r.

Opinia Nr 009277

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Wolności nr 2/2 w Wąbsku
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Podłączenia prawidłowości podłączenia
3. Podłączenia przewodu wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 1 po zamontowaniu wkładu spalniczego można będzie przeznaczyć do podłączenia kotła c.o.g. dla którego zaciąg powietrza wykonac z boku budynku. Zasada: obdu jest przewód dymowy.
2. Wentylacja mechaniczna kuchni istniejąca w przewodzie nr 4.
3. Wentylacja mechaniczna łazienki wykonac wg obowiązujących przepisów i w oparciu o projekt.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnienie należy dopływu powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Labuda, Remigiusz Sajdlik

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
"Biały Kamień"

27-03-2019

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozróżnień należy zgłosić do sprawdzenia
2. Wadliwość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
3. Liczba orientacyjna na odwrocie
4. Niepotrzebne skreślić
5. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Za zgodą
WZ

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
"BIAŁY KAMIEŃ"
58-304 Wąbsk, ul. Gen. Andersa 16c
(1)

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara
Pieczęć i podpis

SKALA: 1:100



	1	2	3	4	
STRECH					
II P			COG 6	WU 6	M-5
I P		COG 4			M-4
PARTER	COG 2			WU 2	M-2

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara