

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój, dnia 06.08. 2019 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
ALIA: 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (874) 843-77-32
NIP 886-000-20-54

Opinia Nr 009674

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Pługa nr 6/5 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Śródmieście

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. W obrybie mieszkania brak jest przewodów spalinowych i wentylacyjnych. W związku z czym dla wentylacji wywiewnej i kotła COGaz należy wykonać nowe przewody i wyprowadzić je ponad dach zgodnie z projektem tech (dot. pomieszczenia kuchni).
2. Wentylacja wywiewna tarasowa elektryczna bez kominu zewnętrznego - nieprawidłowa - wykonać zgodnie z projektem.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi: Nad mieszkaniem 5 znajduje się pustostan M-8

Kontroli dokonał: Artur Łabuda, Renigiusz Szczyk

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Śródmieście

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. ~~Szkic orientacyjny na odwrocie.~~
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Grobowski

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Sława
Daniel Sława

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
ALIA: 50-510 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Białana 1, tel. (074) 643-27-32
NIP 694-000-20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 11.04. 2017 r.

Opinia Nr 007729

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Pląga nr 6/8 w Walbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Świdnicie

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejące przewody w mieszkaniu to przewody aluminiowe z rurkami z czynnika dla kotła gazowego CO oraz wentylacji mechanicznej. Wymagane nowe przewody zgodne z obowiązującymi przepisami i w oparciu o projekt.
2. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić odpływ powietrza z zewnętrznej poprzez okna balkonowe.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Adam Tabaka, Radosław Szumowski

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinie sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Świdnicie
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. ~~Szczawno-Zdrój, dnia 11.04.2017 r.~~
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinie jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
uprawniony mistrz kominarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Pieczęć i podpis