

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Wrocław, dnia 14.03.2019 r.

Opinia Nr 009241

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Mickiewicza 32/6 w Wrocławiu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOK - Świdmirejch

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy 2 zamk. termowa sprężarka
podłączony do naturalnego układu zgodnie z
wymogami producenta i projektem.

Inne uwagi: Należy pamiętać, że jest to jedynie opinia o
wym. 50x50cm do tego materiału jest prec. co p. 4.1.

Kontroli dokonał: D. Siara

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Pieczęć i podpis

Daniel Siara

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
we WROCŁAWIU

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 1
59-901 WALBRZYCH, Polesie
Tel. (074) 84 23 286
400 120 120

Opinia nr 992 z dnia 6-09-2017

z wyników przeprowadzonych oględzin

w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 32/6
administrowanym przez BOK Śródmieście

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia łazienki w otulinie termicznej zewnętrznej
wyprowadzona po elewacji, zgodnie z projektem, ciąg prawidłowy.
W kuchni wykonano nawiew zgodnie z projektem.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414) Ustawę o Ochronie P.poż.
dnia 27.08.1991r. Dz.U. nr 81 poz 351. oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w
tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03-11-1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz.U. Nr 92 po
460) Rozp. MSWiA z dnia 16-08-1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków Dz.U. Nr 74 poz 836 i Dz.U. Nr
75 poz 690.

Opinię sporządzono w 3..egz. z przeznaczeniem po 2 egz BOK Śródmieście
1 egz Zakład Kominiarski

OPINIODAWCA

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)

Wrocław, dnia 11-05-2017 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE
KOMINARSKI Nr 17

Opinia Nr 007696

Przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

Tel. (074) 34 23 200

w budynku przy ul. Mickiewicza

32/6 w Wrocławiu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOH - Świdmieskie

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec co na palno - gazy naturalny
jest prawidłowo do mocy 50-70 kW (m3)
wentylacja wywiewna z kuchenii
zewnętrzna mechaniczna.

Wentylacja wywiewna z łazienki wykonana
zewnętrzna wg projektu.

Wentylacja nawiewna o met. 200 cm²
wykonana wg projektu.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: S. Samotyj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOH Świdmieskie

N. Wątrzycki


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sekcje orientacyjne na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj

Pieczęć i podpis